10.12.2011 09:00 Uhr – VU – 2 Tote Zwischen Steinheim und Dietesheim

Bei dem Unfall starben die Fahrer von 2 PKW, zwei weitere Personen wurden nur leicht verletzt.

Insg. waren 4 PKW am Unfall beteiligt.

Anbei ein paar harmlose, aber unglaubliche Bilder.

www.feuerwehr-dietesheim.de

Dieser Fiesta kam aus Steinheim kommend ins Rutschen, drehte sich leicht und prallte vorne schräg gegen einen entgegen kommenden Mercedes. Außer der gebrochenen Achse und den Schäden im Frontbereich, ist der Fahrgastraum völlig unbeteiligt. Also keine große Sache, schon tausend mal gesehen.

Beide Fahrzeuge waren auf keinen Fall schneller als 60 km/h gefahren. Wenn man dem Tacho glauben darf, geschah der Aufprall bei 40 km/h. Also nicht schnell.

Weder im Fußraum …

… noch durch das Lenkrad oder sonstwie, wurde der Fahrer eingeklemmt oder durch Teile im Innenraum verletzt. Alle Airbags und Gurtstraffer haben ordnungsgemäß funktioniert. Also alles in Ordnung.

Da der Fahrer allerdings nicht angeschnallt war, wurde er beim Aufprall aus seinem PKW geschleudert. Und zwar durch die geschlossene Beifahrertür.

Die Scheibe ging natürlich zu Bruch und die Tür hat sich durch den Aufschlag des Fahrers ordentlich verzogen.

Nach dem Unfall drehte sich der PKW um 360° und blieb fast wieder in Fahrtrichtung stehen. Die eintreffenden Kräfte von RD und Feuerwehr fanden den Fahrer auf der Straße liegend dort, wo die beiden Polizisten stehen. Er war sofort tot, für ihn kam jede Hilfe zu spät. Mit Gurt hätte er vermutlich nicht mal einen Kratzer abbekommen.