

Fehlermeldungen Telecar 9

- Error 1: Empfangs-Synthesizer locked nicht.
Empfangsfrequenz im Kanalspeicher überprüfen.
- Error 2: Sende-Synthesizer locked nicht.
Sendefrequenz im Kanalspeicher überprüfen.
- Error 3: Sende-Synthesizer locked aus bei Sendertastung.
Batteriespannung überprüfen.
- Error 4: Falsche Programm-Nr. im Anwenderspeicher.
Die Daten im Anwenderspeicher passen nicht zur Software im Gerät.
- Error 5: Programmierte oder abgespeicherte Einschalt-Kanalnummer ist im Anwenderspeicher nicht programmiert.
Vorhandenen Kanal im Anwenderspeicher (Seite2: Parameterspeicher) programmieren.
- Error 6: Unter dieser Kanalnummer ist als Sende- und Empfangsfrequenz „0000 0000“ programmiert oder die programmierte Frequenz läßt sich durch die Referenzfrequenz nicht ohne Rest teilen.
Korrekte Frequenz programmieren oder andere Referenzfrequenz durch Wahl des entsprechenden Rasters wählen.
- Error 7: Im Kanalspeicher ist kein weiterer Speicherplatz mehr frei.
Im 2k-EEPROM sind 109 Kanäle und im 8k- EEPROM sind 470 Kanäle programmiert.