

Alarmgeber S2000/x00

S200 Unterscheidung Gerätegenerationen

In der Zeit von 1993 bis 1994 wurde bei der Alarmgeber Serie S2000 ein interner Generationswechsel durchgeführt.

Für Geräte mit Baujahr nach 1994 können wir in der Regel noch Servicearbeiten leisten.

Bei Geräten vor 1993 können wir das leider nichtmehr anbieten.

Bei Geräten zwischen 1993 und 1994 müssen wir im Einzelfall entscheiden, ob dies möglich ist oder nicht.




Bild 1



Bild 2

Bevor Sie den Alarmgeber zwecks Reparatur oder Serviceleistungen zu uns schicken, können Sie anhand der Bilder feststellen, zu welcher Generation das Gerät gehört.

Bild 1: Für dieses Gerät können wir noch Servicearbeiten leisten.

Bild 2: Für dieses Gerät können wir keine Servicearbeiten leisten.