

# Software-Revision PCK95



Ab den 17.06.02 gibt es eine neue Programmiersoftware PCK95, Version **4.00**, für die Funkmeldeempfänger-Modelle PATRON plus und pro. Mit dieser Version können manipulierte Melder erkannt werden. SWISSPHONE und die autorisierten Programmierer haben somit die Möglichkeit aufzudecken, dass nicht rechtmäßig erworbene Funktionen eines PATRON plus bzw. pro aktiviert wurden. SWISSPHONE behält sich vor, in solchen Fällen gegebenenfalls gerichtliche Schritte einzuleiten und Schadensersatz zu fordern.

Die Versionen **3.04** und **3.06** werden hiermit abgelöst. Die neue Version hat folgende Eigenschaft:

- Meldeempfänger, die seit dem 17.06.02 ausgeliefert werden, können nur mit dieser neuen Software programmiert werden.
- Die Software ist abwärtskompatibel, sodass ältere Meldeempfänger damit ohne Einschränkungen programmiert werden können.

Wir bitten daher, ausschließlich diese neue Version zu verwenden. Bitte geben Sie diese Information und eine Kopie der Software auch an Ihre Kunden weiter, die von Ihnen ein original SWISSPHONE Programmier-Set für PATRON plus/pro bezogen haben.

Für diese neue Version benötigen Sie kein neues Passwort – kopieren Sie einfach die reg.ini-Datei aus dem alten Verzeichnis in das neue, in das sich nach der Installation die exe-Datei befindet.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen

SWISSPHONE Telecommunications GmbH  
Industriestraße 51  
D-79194 Gundelfingen

i. A. Antonius Stauvermann