

Tabelle 1

Stand: 03.02.05

Versionsübersicht und Softwarestände der DE516/532-Linie

	Name	µP-Vers	FW-File	FW-Vers.	Checks.	Dec.-File	Dec-Vers	PDF-File	PCK-Vers.	Sonstiges
DE516 (alter µP)	---									
DE516 T BOS (alter µP)	Patron plus	0.93	p213_s00.fwp	2.13	7307	poc3_20.pcf	3.20	P_de_t03.pdf	4.10	09/99 – 10/00
DE516 BOS (alter µP)	Patron plus	0.93	p213_s00.fwp	2.13	7307	poc3_20.pcf	3.20	P_de_a03.pdf	4.10	07/97 – 10/00
DE516 IDEA BOS (alter µP)	Patron IDEA	0.93	p218_x01.fwp	2.18	1135	poc3_20.pcf	3.20	P_de_x01.pdf	4.10	09/98 – 03/02
DE532 (alter µP)	Patron duo	0.93	d219_s00.fwd	2.19	5608	poc3_20.pcf	3.20	-	4.10	05/99 – 05/01
DE532 BOS (alter µP)	Patron duo	0.93	d219_s00.fwd	2.19	5608	poc3_20.pcf	3.20	D_de_a00.pdf	4.10	05/99 – 05/01
DE516C Ex (alter µP)	INDEX Ex	0.93	c215_s00.fwc	2.15	CC86	poc3_20.pcf	3.20	C_de_c00.pdf	4.10	10/98 – 06/01
DE516C Ex BOS (alter µP)	Patron plus Ex	0.93	c215_s00.fwc	2.15	CC86	poc3_20.pcf	3.20	C_de_a00.pdf	4.10	10/98 – 06/01
DE516 (neuer µP)	---									
DE516 T BOS (neuer µP)	Patron plus	1.1	p213_s00.fwp	2.13	7307	poc3_20.pcf	3.20	P_de_t03.pdf	4.10	11/00 – 12/00
DE516 BOS (neuer µP)	Patron plus	1.1	p213_s00.fwp	2.13	7307	poc3_20.pcf	3.20	P_de_a03.pdf	4.10	11/00 – 12/00
DE516 IDEA BOS (neuer µP)	Patron plus	1.1	p218_x01.fwp	2.18	1135	poc3_20.pcf	3.20	P_de_x01.pdf	4.10	11/00 – 12/01
DE532 (neuer µP)	Patron duo	1.1	d219_s00.fwd	2.19	5608	poc3_20.pcf	3.20	-	4.10	03/01 –
DE532 BOS (neuer µP)	Patron duo	1.1	d219_s00.fwd	2.19	5608	poc3_20.pcf	3.20	D_de_a00.pdf	4.10	03/01 – 06/04
DE532C (neuer µP)	Patron duo	1.1	f220_s00.frd	2.20	FD3C	poc3_20.pcf	3.20	-	4.10	06/04 –
DE532C BOS (neuer µP)	Patron duo	1.1	f220_s00.frd	2.20	FD3C	poc3_20.pcf	3.20	F_de_a00.pdf	4.10	06/04 –
DE516C Ex (neuer µP)	INDEX Ex	1.1	c215_s00.fwc	2.15	CC86	poc3_20.pcf	3.20	C_de_c00.pdf	4.10	06/01 –
DE516C Ex BOS (neuer µP)	Patron pro Ex	1.1	c215_s00.fwc	2.15	CC86	poc3_20.pcf	3.20	C_de_a00.pdf	4.10	06/01 –
DE516C Ex Idea BOS (n. µP)	Patron pro fiv Ex	1.1	c222_x01.fwc	2.22	654F	poc3_20.pcf	3.20	C_de_x00.pdf	4.15	02/05 –
DE516C (neuer µP)	Florian xx									
DE516C T BOS (neuer µP)	Patron pro T	1.1	q218_s00.frc	2.18	6792	poc3_20.pcf	3.20	Q_de_t04.pdf	4.10	01/01 –
DE516C BOS (neuer µP)	Patron pro FT	1.1	q218_s00.frc	2.18	6792	poc3_20.pcf	3.20	Q_de_a04.pdf	4.10	01/01 –
DE516C IDEA BOS (neuer µP)	Patron pro IDEA	1.1	q218_x01.frc	2.18	9EAD	poc3_20.pcf	3.20	Q_de_x01.pdf	4.10	03/02 –

23.06.04: FW 2.20 für DE532C

18.09.02: FW 2.19 für DE532, folgende Korrektur:

04.06.02: PCK-Software-Revision, neue Version 4.00/4.10

- Software für den C-Typ
- Empfang zweier Meldungen auch wenn kein Idle-CW dazwischen ist.
- Melder die mit dieser Version gelesen oder programmiert wurden, sind mit älteren Versionen nicht mehr zu behandeln (Auslieferstandard aller Melder ab 17.06.02)